

2024年8月吉日
株式会社シーティーケイ

SPX01 シリーズ及び SP8000 シリーズ ファームウェアのリリースについて

平素は当社製品をご愛用いただき、誠にありがとうございます。

この度、下記のとおりファームウェアをリリースいたしましたので、お手数をお掛けいたしますが、ご対応をお願い申し上げます。

今後とも、当社製品をご愛顧賜りますよう心よりお願い申し上げます。

記

■対象機種

SPX01S	SPX01H		
SP8500	SP8800	SP8501	SP8801
SP8600（海外向けモデル）			

■修正及び変更点

<全ての対象機種>

- ① ロケーションマーキング時の、端子間ピッチが狭くなる事象を改善しました。
- ② ロケーションマーキング時の、ロケーション名に印字不良が発生する事象を改善しました。
- ③ モード3 マーキング時の、マーキング途中でキー入力不可となる事象を改善しました。

<SPX01 シリーズのみ>

ディスプレイの「日本語/英語」言語表示を切り替えた設定が、電源オフから再起動時にも持続するように改善しました。なお、常時、言語切り替えは可能です。

（従来は、英語に言語切り替えした場合、再起動時に日本語モードの設定に戻る仕様）

■対応について

最新版のファームウェアをダウンロードし、CTKPCMS または PCMS5 を使用し、機械本体のファームウェアをアップデートしてください。

■ファームウェアのバージョン

Ver.1.00.35j

以上