

## サポート情報

# ホットマーカー<sup>®</sup>SPX01 シリーズ PC 接続用ソフトウェア「pcms5」のアップデートについて

この度、当社製品 SPX01 シリーズ専用の PC 接続用ソフトウェア「pcms5」をアップデートし、当社ホームページで公開いたしました。

今回のアップデートでは、SPX01 シリーズ発売以降に確認された不具合を解消するよう改善いたしました。

製品をより快適にご使用いただくため、最新ソフトウェアをダウンロード、インストールしてご使用いただくことをお勧めいたします。

なお、SP8000 シリーズ以前をご使用のお客様につきましては、この度のアップデート版をダウンロードする必要はございません。

今後とも当社製品をご愛顧賜りますよう、心よりお願い申し上げます。

対象機種	SPX01H	SPX01S
更新内容	プレビュー画面の不具合、桁揃えをした際の不具合等、その他、軽微な不具合の修正や動作の安定性の向上	
バージョン No.	PCMS5_Ver.1.00.05.01	
ダウンロード URL	<a href="https://www.hotmarker.com/support/software04/">https://www.hotmarker.com/support/software04/</a>	

[ダウンロードはこちら](#)